

NEU: Temperatur-Transmitter bzw. -Messumformer

für Widerstandsthermometer mit 2, 3 und 4-Leiter sowie für Thermoelemente (alle Typen)



Die Temperatur wird über den Temperaturfühler gemessen, durch den Temperatur-Messumformer umgewandelt und als temperaturlineares Ausgangssignal mit 4-20 mA ausgegeben. Die Isolation zwischen Ein- und Ausgang ist ebenfalls gewährleistet. Die Transmitter sind für Kopfmontage und auch für Hutschienenmontage erhältlich.

Bestell-Bez.	Bezeichnung
Transmitter PT 100	Messumformer analog für PT 100
Transmitter Thermoelemente	Messumformer analog für Thermoelemente